

REPORTE MENSUAL

Minera Panamá, S.A

Mes de Recolecciones: Noviembre 2018

Proyecto: Mina de Cobre Panamá

Ubicación: Corregimientos de Cocle del Norte y San José del General, Distrito Donoso, Provincia de Colón

Fecha de Recolección	Sitio/Punto de Recolección	Cantidad de Desechos	Nº de Manifiesto de Transporte y Recepción	Nº de Certificado de Recolección, Transporte y Disposición Final	Nº de Certificado de Incineración/Ship Services
02/11/18	Sitio Mina / Botija	8 tanques de 55 galones con desechos y filtros.	MF-21784	EKSA-18511	T-00295
02/11/18	Sitio Mina / Botija	2 Tótem con mangueras.			
02/11/18	Sitio Mina / Taller	2 tanques de 55 galones con aceite usados.			
02/11/18	Sitio Mina / Taller	39 tanques de 55 galones con trapos absorbentes.			
02/11/18	Sitio Mina / Taller	7 tanques de 5 galones vacíos.			
02/11/18	Sitio Mina / Taller	14 tanques de 5 galones con grasas.			
02/11/18	Sitio Mina / Taller	38 tanques de 5 galones con residuos de pintura.			
09/11/18	Sitio Mina / Taller	8 tanques de 55 galones con trapos y filtros.	MF-21809	EKSA-18490	T-00296
09/11/18	Sitio Mina / Valle Grande	11 tanques de 55 galones con filtros y trapos.	MF-21810	EKSA-18490	T-00296
09/11/18	Sitio Mina / TMF	18 tanques de 55 galones con filtros.			
09/11/18	Sitio Mina / TMF	15 tanques de 55 galones con trapos contaminados.			
09/11/18	Sitio Mina / TMF	65 tanques de 5 galones con residuos de pintura.			
09/11/18	Sitio Mina / TMF	37 tanques de 55 galones con trapos y filtros.			
14/11/18	Sitio Mina / Taller	195 tanques de 5 galones vacíos con residuos de pintura.			
14/11/18	Sitio Mina / Taller	3 tanques de 20 galones con grasas.			
14/11/18	Sitio Mina / Taller	2 Tótem con trapos y filtros.			
14/11/18	Sitio Mina / Taller	3 Tótem con mangueras.			
16/11/18	Sitio Mina / Taller TMF	6 tanques de 55 galones con filtros y trapos.			
16/11/18	Sitio Mina / Taller TMF	90 tanques de 5 galones vacíos con residuos de pintura.			
16/11/18	Sitio Mina / Taller TMF	15 tanques de 55 galones con trapos y brochas usadas.			

16/11/18	Sitio Mina / taller Botija	MF-21856	EKSA-18513	T-00298	10 tanques de 55 galones con filtros y trapos. 2 Tótem con mangueras. 1 tótem con filtros y trapos 1 tanques de 55 galones con mangueras . 12 tanques de 5 galones vacíos.				
23/11/18	Sitio Mina / Taller Valle Grande	MF-21906	EKSA-18512	T-00299	25 tanques de 55 galones con trapos. 1 tanques de 55 galones con tierra contaminada. 1 tanques de 55 galones con aserrín contaminado. 1 tanque de 5 galones con aceite usado. 10 tanques de 5 galones con grasa usada. 60 tanques de 5 galones vacíos				
23/11/18	Sitio Mina / taller Botija	MF-21907	EKSA-18512	T-00299	3 tanques de 55 galones con filtros y absorbentes. 2 tanques de 5 galones absorbentes. 2 Tótem con mangueras. 1 tótem con filtros y trapos 1 caja con residuos de grasa.				
23/11/18	Sitio Mina / Taller TMF	MF-21908	EKSA-18512	T-00299	6 tanques de 55 galones con filtros y trapos. 31 tubos fluorescentes. 1 tanques de 55 galones con filtros.				
30/11/18	Sitio Mina / Taller TMF	MF-21942	EKSA-18489	T-00300	10 tanques de 55 galones con trapos. 15 tanques de 55 galones vacíos. 26 tanques de 5 galones vacíos. 8 tanques de 5 galones con residuos de pintura. 1 tanque de 55 galones con lata de pinturas 3 tubo fluorescentes.				
30/11/18	Sitio Mina / taller Botija	MF-21943	EKSA-18489	T-00300	2 tanques de 55 galones con trapos. 4 tótem con trapos y absorbentes. 2 Tótem con mangueras.				



Alain Thompson

Departamento de Facturación / Cobros.

Colón Rep. De Panamá 17 de Diciembre de 2018.

Señores
 MINERA PANAMÁ, S.A.
 Ciudad

Estimados Señores:

Por este medio le remitimos el informe de desechos sólidos, recolectados en el Proyecto de Cobre Panamá, ubicados en Cocle del Norte y San José del General, Distrito de Donoso, Provincia de Colón. Desechos contaminados con hidrocarburos, recolectados en los puntos de Sitio Mina Punta Rincón, Valle Grande, Taller Botija y Taller TMF los días 02, 09, 14, 16, 23 y 30 de Noviembre de 2018.

Sin más por el momento,

Muy Atentamente,

Ing. Carlos Sifontes.

Gerente de Planta

ECO-KLEAN, S.A.

DESCRIPCION	CANTIDAD
Residuo peligroso reciclado(ton)(especificar el residuo a manera de comentario en cada dato)	495.0 kg.
Residuo peligroso reutilizado(ton)(especificar el residuo a manera de comentario en cada dato)	1573.2kg. Tanques y tótem vacíos.
Residuo peligroso incinerado(ton)(especificar el residuo a manera de comentario en cada dato)	7348.7kg Detalles en Cert- T00295-296-297-298-299-300
Residuo peligroso tratado y dispuesto en relleno de seguridad (ton)(especificar el residuo a manera de comentario en cada dato)	18.54kg baterías usadas



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista,
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18511

Año	Mes	Día

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco – Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 2 tótem con mangueras usadas.
- 2 tanques de 55 galones de metal con aceite usado.
- 38 tanques de 5 galones de metal con residuos de pinturas.
- 47 tanque de 55 galones con desechos trapos adsorbentes y filtros.
- 14 tanques de 5 galones con grasas usada.
- 7 tanques de 5 vacíos.

Procedentes de la **Compañía Minera Panamá, S.A.**, ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en **Taller Botija y Valle Grande**, los mismos fueron transportados para su disposición final el día **2 de Noviembre del 2018**, a nuestra **Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón**, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día **2 de Noviembre del 2018**.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frio

original

21784

Fecha / Date 2/11/18

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1.	Nombre de Compañía / Company Name	HILDA RAMA
1.2.	Contacto / Contact Information	ASIAS DART
1.3.	Teléfono / Telephone:	
1.4.	E-Mail:	
1.5.	Firma / Signature	<i>[Signature]</i>

2. Información del Generador / Generators Information

2.1.	Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	30114
2.2.	Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	DONOSO, COLON
2.2.1.	IMO number:	
2.2.2.	Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3.	Dueño - Operator / Owner - Operator:	
2.2.4.	Distintivo / Distintive Number or letters:	
2.2.5.	Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1.	Nombre de la Compañía / Company Name:	eco-klean
3.2.	Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1.	Placa / Plate:	AI 2541 Truck: CH3
3.2.2.	Otro distintivo / Other Distintive:	
3.2.3.	Conductor / Driver:	William Gama
3.2.4.	Ayudantes / Helper	WILSON / EOLIBERTO
3.3.	Firma del Conductor / Driver's Signature	<i>[Signature]</i>
3.4.	Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	3:57 PM
3.5.	Hora de salida al puerto / Port depart time	5:28 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1.	Total Recibido / Total Received:	
4.2.	Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)
4.3.	Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4.	Observaciones	8 - TRS DES GYM / DESCHOS y F.L.T.YOS 2 - TOTEM / MANQUERHS

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
		

21785

Fecha / Date 2/11/18

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	HUELVA JAVIER
1.2. Contacto / Contact Information	KAJAS JAVIER
1.3. Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile:
1.4. E-Mail:	
1.5. Firma / Signature	X JAVIER KAJAS

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	ACORNO VALLE GILBERTO
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	BOZOSO, COLO
2.2.1. IMO number:	
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3. Dueño - Operator / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distintive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	ECO-KLEAN
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1. Placa / Plate: 217851 Truck: CH3	Cistern / Tank:
3.2.2. Otro distintivo / Other Distintive:	
3.2.3. Conductor / Driver: WILLIAM GILBERTO	
3.2.4. Ayudantes / Helper Luis KAJO / CARLOS	
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	9:39 AM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	3:04 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing) ☐ Oily Ballast water ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Other (specify)

4.3. Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4. Observaciones:	39-TKS desl. GLN/TRAPAS ABSORBENTES 7-TKS desl. GLN VACIOS 14-TKS desl. GLN CON GLYAS 38-TKS desl. GLN/CON RESIDUOS de PINTURA

S.I.S.A.P.S.A.

Ships Incineration Services and Plus, S.A.

R.U.C. 1180782-1-578040 D.V.21

Certificado de Incineración de Residuos

No. T00295

Información Oficial

Empresa MINERA PANAMA, S.A.		Fecha 02/NOV/2018	Fecha / Hora de Descarga 09:30hrs
Lugar de Origen Donoso, Colón		Lugar de Descarga Manzanillo, Colón	
Orden de Trabajo N° 240			

MARPOL ANEXO IV

Detalle de Desechos		Kg / m ³
A. Aceite con contaminada		
B. Grasa		
C. Cartón		
D. Envases Vacíos		
E. Envases Plásticos		
F. Filtros		
G. Filtros de aires		
H. Paños		
I. Pintura Vacía		
J. Tapos		
K. Toner		
L. Tierra Contaminada		
M. Otros – desechos sólidos contaminados con hidrocarburos		1,422.22
Total		1,422.22 Kg

Detalle del Tiempo de Operación

Hora Final de Descarga: Conductor: Placa de Vehicular:	10:30hrs William Guerra A12541
--	--------------------------------------

Estos desechos han sido correctamente manipulados y debidamente tratados en nuestras instalaciones ubicadas en Ave. Randolph, Corregimiento de Cristobal, Urb. Puerto de Manzanillo, Calle Principal, Edif. SISAPSA, de acuerdo a las regulaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente bajo la Resolución DM-0471 vigente desde el 2 de Noviembre de 2015 sin fecha de caducidad, el Ministerio de Salud bajo la Resolución 3491 vigente desde el 30 de Noviembre de 2017 y la Autoridad Marítima de Panamá bajo la Resolución ADM LO N°050-2016 desde el 18 de julio de 2016 por el periodo de 10 años.

SHIPS INCINERATION SERVICES AND PLUS, S.A



El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18490

Día	Mes	Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 2 desechos sólidos contaminados con hidrocarburos en tótem.
- 52 desechos sólidos contaminados con hidrocarburos en tanques de 55 galones.
- 65 tanques de 5 galones vacíos con desechos de pintura.
- 5 desechos sólidos con hidrocarburos en tótem, trapos, filtros y mangueras.

Procedentes de la **Compañía Minera Panamá, S.A.**, ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en **Sitio Mina: Valle Grandre, Taller TME, Y Taller Botija**, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 9 de Noviembre del 2018, a nuestra **Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón**, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día 9 de Noviembre del 2018.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frio

Original

21809

09/11/18 Fecha / Date

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	1.2. Contacto / Contact Information	1.3. Teléfono / Telephone:	1.4. E-Mail:	1.5. Firma / Signature
Mingo Panamá	Azais Azais	6450 0861		

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:
TAKER BOTSA	
2.2.1. IMO number:	2.2.2. Type of Ship:
	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3. Dueño - Operator / Owner - Operator:	2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information:
ECO - Klean SA	
3.2.1. Placa / Plate: A53541 Truck: CM3	3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive: Blanco
3.2.3. Conductor / Driver: William Guerra	3.2.4. Ayudantes / Helper: Manuel V / Roberto S
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival
	12:15 PM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	
	3:00 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:
	☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing) ☐ Other (specify)
4.3. Operador de Planta Eco-klean S.A.:	4.4. Observaciones:
	8 - TKS de 55 Gln/Filtros y TPAPOS y TPAPOS 2 - TOTEM/TPAPOS

4.3. Operador de Planta Eco-klean S.A.:	4.4. Observaciones:
	8 - TKS de 55 Gln/Filtros y TPAPOS y TPAPOS 2 - TOTEM/TPAPOS

21810

Fecha / Date 09/11/18

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	Almas Panams
1.2. Contacto / Contact Information	Almas Quere
1.3. Teléfono / Telephone:	6150 0861
1.4. E-Mail:	
1.5. Firma / Signature	[Signature]

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Vale Grande
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	
2.2.1. IMO number:	
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3. Dueño - Operator / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	ECO - Klean SA
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1. Placa / Plate: A12541 Truck: CM 3	
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive: Banco	
3.2.3. Conductor / Driver: William Guero	
3.2.4. Ayudantes / Helper: [Signature]	
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	[Signature]
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	3:35 PM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing) ☐ Oily Ballast water ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Other (specify)
4.3. Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4. Observaciones:	Y TRAPPAS

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres
Company Stamp	



Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	MINERA PANAMA
1.2. Contacto / Contact Information	AZAH DORTCH
1.3. Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: 64500561
1.4. E-Mail:	
1.5. Firma / Signature	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	TMT
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	
2.2.1. IMO number:	
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)

2.2.3. Dueño - Operator / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1. Placa / Plate: AT 2341 Truck:	
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive:	BLANCO
3.2.3. Conductor / Driver:	JOHNNY GUEKHA
3.2.4. Ayudantes / Helper:	PAS Y ASQUE / E. SOTO
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	8:15 AM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	11:15 AM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing) ☐ Oily Ballast water ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Other (specify)

4.3. Operador de Planta Eco-Klean S.A.:	
4.4. Observaciones:	15-TKS de 35 gln/tras y absorbentes 18-TKS de 35 gln/tras 65-TKS de 35 gln/tras de Pintura



S.I.S.A.P.S.A.
Ships Incineration Services and Plus, S.A.
R.U.C. 1180782-1-578040 D.V.21
Certificado de Incineración de Residuos

No. T00296

Información Oficial

Empresa MINERA PANAMA, S.A.		Fecha 09/NOV/2018	Fecha / Hora de Descarga 09:30hrs
Lugar de Origen Donoso, Colón		Lugar de Descarga Manzanillo, Colón	Orden de Trabajo N° 240

MARPOL ANEXO IV

Detalle de Desechos		Kg / m ³
A. Aceite con contaminada		
B. Grasa		
C. Cartón		
D. Envases Vacíos		
E. Envases Plásticos		
F. Filtros		
G. Filtros de aires		
H. Paños		
I. Pintura Vacía		
J. Trapos		
K. Toner		
L. Tierra Contaminada		
M. Otros – desechos sólidos contaminados con hidrocarburos		1,573.52
Total		1,573.22 Kg

Detalle del Tiempo de Operación

Hora Final de Descarga: Conductor: Placa de Vehicular:	10:30hrs William Guerra A12541
--	--------------------------------------

Estos desechos han sido correctamente manipulados y debidamente tratados en nuestras instalaciones ubicadas en Ave. Randolph, Corregimiento de Cristobal, Urb. Puerto de Manzanillo, Calle Principal, Edif. SISAPSA, de acuerdo a las regulaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente bajo la Resolución DM-0471 vigente desde del 2 de Noviembre de 2015 sin fecha de caducidad, el Ministerio de Salud bajo la Resolución 3491 vigente desde el 30 de Noviembre de 2017 y la Autoridad Marítima de Panamá bajo la Resolución ADM LO N°050-2016 desde el 18 de julio de 2016 por el periodo de 10 años.



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18488

Día	Mes	Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 2 desechos sólidos contaminados con hidrocarburos en tótem.
- 37 desechos sólidos contaminados con hidrocarburos en tanques de 55 galones.
- 195 tanques de 5 galones vacíos con desechos de pintura.
- 3 Tótem con mangueras.
- 3 tanques de 200 galones con desechos de grasas.

Procedentes de la **Compañía Minera Panamá, S.A.**, ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: Valle Grande, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 14 de Noviembre del 2018, a nuestra **Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón**, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día 14 de Noviembre del 2018.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frio

Original

21839

Fecha / Date 14 / 11 / 18

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	Minea Panamá
1.2. Contacto / Contact Information	Agilis Duarte
1.3. Teléfono / Telephone:	Celular / Mobile: 2450 0861
1.4. E-Mail:	
1.5. Firma / Signature	<i>[Signature]</i>

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	Volle Grand
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	
2.2.1. IMO number:	
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3. Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean S.A.
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1. Placa / Plate: 82072 Truck:	
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3. Conductor / Driver: William Guerra	
3.2.4. Ayudantes / Helper: Jairo V / Eolberto S	
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	<i>[Signature]</i>
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	8:28 AM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	1:36 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing) ☐ Oily Ballast water ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Other (specify)

4.3. Operador de Planta Eco-Klean S.A.:	
4.4. Observaciones:	37-TCS DE 53 GLN/TAPAS Y FILTROS 195-TCS DE 5 GLN/TAPAS Y FILTROS 3-TCS DE 190 LITROS DE 5 GLN/TAPAS Y FILTROS 3-TCS DE 190 LITROS DE 5 GLN/TAPAS Y FILTROS 3-TCS DE 190 LITROS DE 5 GLN/TAPAS Y FILTROS



S.I.S.A.P.S.A.
Ships Incineration Services and Plus, S.A.
R.U.C. 1180782-1-578040 D.V.21
Certificado de Incineración de Residuos

No. T00297

Información Oficial

Empresa MINERA PANAMA, S.A.		Fecha 14/NOV/2018	Fecha / Hora de Descarga 09:30hrs
Lugar de Origen Donoso, Colón		Lugar de Descarga Manzanillo, Colón	Orden de Trabajo N° 240

MARPOL ANEXO IV

Detalle de Desechos		Kg / m ³
A. Aceite con contaminada		
B. Grasa		
C. Cartón		
D. Envases Vacíos		
E. Envases Plásticos		
F. Filtros		
G. Filtros de aires		
H. Paños		
I. Pintura Vacía		
J. Trapos		
K. Toner		
L. Tierra Contaminada		
M. Otros – desechos sólidos contaminados con hidrocarburos		
Total		1,119.26 Kg

Detalle del Tiempo de Operación

Hora Final de Descarga:	10:30hrs
Conductor:	William Guerra
Placa de Vehicular:	A12541

Estos desechos han sido correctamente manipulados y debidamente tratados en nuestras instalaciones ubicadas en Ave. Randolph, Corregimiento de Cristóbal, Urb. Puerto de Manzanillo, Calle Principal, Edif. SISAPSA, de acuerdo a las regulaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente bajo la Resolución DM-0471 vigente desde el 2 de Noviembre de 2015 sin fecha de caducidad, el Ministerio de Salud bajo la Resolución 3491 vigente desde el 30 de Noviembre de 2017 y la Autoridad Marítima de Panamá bajo la Resolución ADM LO N°050-2016 desde el 18 de julio de 2016 por el periodo de 10 años.

SHIPS INCINERATION SERVICES AND PLUS, S.A

WYBIL

WILLIAM GUERRA

NOMBRE DEL CONDUCTOR

FIRMA

FACTURA N.º

SAMIRA FERNANDEZ

FIRMA

16/11/2018

FECHA

SUPERVISOR

autorizace pro Panama



Alan Romero

Mobile Fleet Maintenance Superintendent

FIRMA

FECHA

16/11/2018



Ing. Eugene Y. Lau, Presidente
BS (Ingeniero Químico)
MS (Químico)

El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18513

Día	Mes	Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 16 tanques de 55 galones con trapos y filtros.
- 15 tanques de 55 galones con trapos y brochas usadas.
- 90 tanques de 5 galones con residuos de pintura.
- 2 ítem con mangueras usadas.
- 1 ítem con filtros y trapos.
- 1 tanques 55 galones con mangueras.
- 12 tanques de 5 galones con residuos de grasa tubos.

Procedentes de la **Compañía Minera Panamá, S.A.**, ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en **Sitio Mina: Taller TMF, Y Taller Botija**, los mismos fueron transportados para su disposición final el día **16 de Noviembre del 2018**, a nuestra **Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón**, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la **República de Panamá**.

Se expide el presente certificado el día **16 de Noviembre del 2018**.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021


Sello Frio

Original

21855

16/11/18 Fecha / Date

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest


1.1. Nombre de Compañía / Company Name	HILBERA PANAMA
1.2. Contacto / Contact Information	ASAIAS DUARTE
1.3. Teléfono / Telephone:	
1.4. E-Mail:	
1.5. Firma / Signature:	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	TALIER THE
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	POUSO, COLON
2.2.1. IMO number:	
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)

2.2.3. Dueño - Operator / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	ECO-KLEAN
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1. Placa / Plate: A12541 Truck: CH3	
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3. Conductor / Driver: William Guevara	
3.2.4. Ayudantes / Helper: DICKSON SOTO / PASQUIL VASQUEZ	
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	8:24 AM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	12:10 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing) ☐ Oily Ballast water ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Other (specify)

4.3. Operador de Planta Eco-Klean S.A.:	
4.4. Observaciones:	6-TS de SS, GAN/FILTROS X TRAPAS 15-TS de SS, GAN/TRAPAS Y DRECHAS 90 TS de GAN VAGIOS RECIBIDO DE PINTURA



21856

Fecha / Date 16/11/18

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	HUELA RAMA
1.2. Contacto / Contact Information	ASIAS DUCRE
1.3. Teléfono / Telephone:	
1.4. E-Mail:	
1.5. Firma / Signature:	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	TALER BOTIA
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	La Chorrera, C.R.
2.2.1. IMO number:	
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)

2.2.3. Dueño - Operator / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	Eco-Klean
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1. Placa / Plate: N 2541 Truck: H3	
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3. Conductor / Driver: William Goveas	
3.2.4. Ayudantes / Helper	EDUARDO SOTO / PASILLI USARIZ
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	12:30 PM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	8:35 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing) ☐ Oily Ballast water ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Other (specify)

Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres
Operador de Planta Eco-Klean S.A.:	Company Stamp
Observaciones:	10-TKS de 65 GLN/FILTROS 9-TKS de 65 GLN/FILTROS 1-TKS de 65 GLN/FILTROS 1-TKS de 65 GLN/FILTROS 1-TKS de 65 GLN/FILTROS



19-TKS de 65 GLN/FILTROS



S.I.S.A.P.S.A.
Ships Incineration Services and Plus, S.A.
R.U.C. 1180782-1-578040 D.V.21
Certificado de Incineración de Residuos

No. T00298

Información Oficial

Empresa MINERA PANAMA, S.A.		Fecha 16/NOV/2018	Fecha / Hora de Descarga 10:00hrs
Lugar de Origen Donoso, Colón		Lugar de Descarga Manzanillo, Colón	Orden de Trabajo N° 246

MARPOL ANEXO IV

Detalle de Desechos		Kg / m³
A. Aceite con contaminada		
B. Grasa		
C. Cartón		
D. Envases Vacíos		
E. Envases Plásticos		
F. Filtros		
G. Filtros de aires		
H. Paños		
I. Pintura Vacía		
J. Tapos		
K. Toner		
L. Tierra Contaminada		
M. Otros – desechos sólidos contaminados con hidrocarburos		1,226.00
Total		1,226.00 Kg

Detalle del Tiempo de Operación

Hora Final de Descarga: Conductor: Placa de Vehicular:	12:30hrs William Guerra A12541
--	--------------------------------------

Estos desechos han sido correctamente manipulados y debidamente tratados en nuestras instalaciones ubicadas en Ave. Randalph, Corregimiento de Cristobal, Urb. Puerto de Manzanillo, Calle Principal, Edif. SISAPSA, de acuerdo a las regulaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente bajo la Resolución DM-0471 vigente desde el 2 de Noviembre de 2015 sin fecha de caducidad, el Ministerio de Salud bajo la Resolución 3491 vigente desde el 30 de Noviembre de 2017 y la Autoridad Marítima de Panamá bajo la Resolución ADM LO N°050-2016 desde el 18 de julio de 2016 por el periodo de 10 años.

SHIPS INCINERATION SERVICES AND PLUS, S.A.



El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18512

Día	Mes	Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco – Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 37 tanques de 55 galones con trapos y filtros.
- 1 tanques de 55 galones con tierra contaminada.
- 1 tanques de 55 galones con aserrín contaminado.
- 10 tanques de 5 galones con grasa usada.
- 60 tanques de 5 galones vacíos.
- 1 tanque de 55 galones con aceite usado.
- 2 tótem con mangueras usadas.
- 1 tótem con filtros y trapos.
- 1 caja con residuos de grasa.
- 31 tubos fluorescentes.
- 3 batería usadas.

Procedentes de la **Compañía Minera Panamá, S.A.**, ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Valle Grande, taller Botija, taller Tmf los mismos fueron transportados para su disposición final el día 23 de noviembre del 2018, a nuestra **Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón**, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día 23 de Noviembre del 2018.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frio

Original

Cobre Panamá

WAY BILL



FROM

TALLER BOTIJA

DESDE

P.O.Nº

SIGNATURE

FIRMA

INVOICE Nº

FACTURA Nº

TO

ECO KLEAN

HASTA

ECO KLEAN

TRANSP. COMPANY

VEHICLE Nº

A12541-CAMION

VEHICULO Nº

DRIVER'S NAME

WILLIAMS GUERRA

NOMBRE DEL CONDUCTOR

8-375-159

ITEM	DESCRIPTION	QTY REQUIRED	QTY SUPPLIED	DIFFERENCE	REMARKS
Nº	DESCRIPCION	CANT. REQUERIDA	CANTIDAD DESPACHADA	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1	Tanques 55gl / con trapos y filtros	37	37	0	Desechos contaminados
2	Tanque 55gl /tierra contaminada	1	1	0	Desechos contaminados
3	Tanque 55gl / acerrín contaminado	1	1	0	Desechos contaminados
4	Tanque 5gl/ grasa usada	10	10	0	Desechos contaminados
5	Tanque de 5gl / vacíos	60	60	0	Desechos contaminados
6	Tanque de 55gl / aceite usado	1	1	0	Desechos contaminados
7	Totem con mangueras usadas	2	2	0	Desechos contaminados
8	Totem con filtros y trapos	1	1	0	Desechos contaminados
9	Caja con residuos de grasa	1	1	0	Desechos contaminados
10	Tubos fluorescentes	31	31	0	Desechos contaminados
11	Baterías usadas	3	3	0	Desechos contaminados

ZULANY SANCHEZ
DESPACHADO

FIRMA

23/11/2018
FECHA

SUPERVISOR

Cobre Panamá

FIRMA

AUTORIZADO

Alan Romero

Mobile Fleet Maintenance Superintendent

FECHA


23-11-18

21908

Fecha / Date 23/11/18

Manifiesto de Transporte y Recepci  n / Reception and Transportation Manifest


1. Informaci  n del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compa��a / Company Name	HINERAB PANAMA
1.2. Contacto / Contact Information	KARLOS DUARTE
1.3. Tel��fono / Telephone:	
1.4. E-Mail:	
1.5. Firma / Signature	

2. Informaci  n del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	TIGER TMR
2.2. Localizaci��n del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	DANABO, COLOM
2.2.1. IMO number:	
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)
2.2.3. Due��o - Operator / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distintive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	


3. Informaci  n del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compa��a / Company Name:	ECO - PANAMA
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1. Placa / Plate: A17541 Truck: CH3	
3.2.2. Otro distintivo / Other Distintive:	
3.2.3. Conductor / Driver:	William Buva
3.2.4. Ayudantes / Helper:	JOSE LUIS SOTO / JESU��S SOTO
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	10:35 AM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	11:00 AM

4. Informaci  n de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing) ☐ Oily Ballast water ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Other (specify)

4.3. Operador de Planta Eco-Klean S.A.:	
4.4. Observaciones:	6-TKS DES-55 GLN/TN POS Y ABSORBENTES 31-TUBOS FLORESCENTE 1-TKS DES-55 GLN/FITROS



Fecha / Date 23/11/18

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

2. Información del Generador / Generators Information


Otras Mezclas	☐ Clientes Terrestres	Company Stamp
Operador de Planta Eco-klean S.A.		
4.4.	Observaciones: 95-TKS de 55 g/m ² /TRAPOS	

21907

Fecha / Date 23/11/18

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	MICELA QUAMA
1.2. Contacto / Contact Information	ASAIAS DUARTE
1.3. Teléfono / Telephone:	
1.4. E-Mail:	
1.5. Firma / Signature	

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	TALLER BOYA
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	DONOSO, COLOM
2.2.1. IMO number:	
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)

2.2.3. Dueño - Operator / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	EKO - LIAW
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1. Placa / Plate: N2541 Truck: CH3	
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3. Conductor / Driver:	William Guevara
3.2.4. Ayudantes / Helper	Diego Soto / Asaias Duarte
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	12:43 PM
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	2:49 PM

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily Tank (washing) ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily bilge water ☐ Oily Ballast water ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Other (specify)

4.3. Operador de Planta Eco-Klean S.A.:	
4.4. Observaciones:	3 - TRS de 5 galn / Absorbente V-1000 3 - TRS de 5 galn / Filtros X Absorbente 3 - TRS de 5 galn / Filtros y trapos 1 - CASAD Recibo de GRASA 3 - BATERIAS USADAS



S.I.S.A.P.S.A.
Ships Incineration Services and Plus, S.A.
R.U.C. 1180782-1-578040 D.V.21

Certificado de Incineración de Residuos

No. T00299

Información Oficial

Empresa MINERA PANAMA, S.A.		Lugar de Origen Donoso, Colón	
Fecha 23/NOV/2018	Lugar de Descarga Manzanillo, Colón		Orden de Trabajo N° 247
Fecha / Hora de Descarga 10:00hrs			

MARPOL ANEXO IV

Detalle de Desechos		Kg / m³	
A. Aceite con contaminada			
B. Grasa			
C. Cartón			
D. Envases Vacíos			
E. Envases Plásticos			
F. Filtros			
G. Filtros de aires			
H. Paños			
I. Pintura Vacía			
J. Tapos			
K. Toner			
L. Tierra Contaminada			
M. Otros – desechos sólidos contaminados con hidrocarburos			
Total		840.00 Kg	

Detalle del Tiempo de Operación

Hora Final de Descarga:	12:30hrs
Conductor:	William Guerra.
Placa de Vehicular:	A12541

Estos desechos han sido correctamente manipulados y debidamente tratados en nuestras instalaciones ubicadas en Ave. Randolph, Corregimiento de Cristóbal, Urb. Puerto de Manzanillo, Calle Principal, Edif. SISAPSA, de acuerdo a las regulaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente bajo la Resolución DM-0471 vigente desde el 2 de Noviembre de 2015 sin fecha de caducidad, el Ministerio de Salud bajo la Resolución 3491 vigente desde el 30 de Noviembre de 2017 y la Autoridad Marítima de Panamá bajo la Resolución ADM LO N°050-2016 desde el 18 de julio de 2016 por el periodo de 10 años.



El Giral, Buena Vista.
Provincia de Colón, República de Panamá
Teléfono: 448-1771 • Fax: 448-0786
E-mail: info@eco-klean.com
R.U.C. 52227-64-323859 D.V. 44
www.eco-klean.com

CERTIFICACIÓN

EKSA18489

Día	Mes	Año

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DESCARGA DE DESECHOS CONTAMINADOS Y MEZCLAS OLEOSAS.

Eco-Klean, S. A. certifica la recolección de los siguientes desechos contaminados:

- 2 totem de mangueras..
- 4 totem con trapos y absorbentes.
- 12 tanques de 55 galones con trapos.
- 15 tanques vacíos.
- 26 tanques de 5 galones vacíos contaminados.
- 8 tanques 5 galones con residuos de pintura.
- 1 tanques 55 galones con latas de pinturas.
- 3 tubos fluorescentes.

Procedentes de la Compañía Minera Panamá, S.A., ubicada en Donoso, Provincia de Colón, recolectados en Sitio Mina: Taller TMF, Y Taller Botija, los mismos fueron transportados para su disposición final el día 30 de Noviembre del 2018, a nuestra Planta Procesadora localizada en Buena Vista, Provincia de Colón, la cual cumple con las regulaciones ambientales establecida por las leyes de la República de Panamá.

Se expide el presente certificado el día 30 de Noviembre del 2018.

Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. DINEORA IA-192-2000 del 15 de Marzo de 2000
Resolución No. 2340 del 18 de Septiembre del 2018 del Ministerio de Salud y expira el 18 de Septiembre del 2019
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No.2888 del 16 de Mayo de 2016 y expira el 25 de Mayo de 2021
Resolución de la Secretaría Nacional de Energía No. 2980 del 13 de Julio de 2016 y expira el 14 de Julio de 2021

Sello Frio

Original

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

Fecha / Date: 30.11.18

21942

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	MURRAY JARVIS
1.2. Contacto / Contact Information	JARVIS JARVIS
1.3. Teléfono / Telephone:	
1.4. E-Mail:	
1.5. Firma / Signature	<i>[Signature]</i>

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	MIKE THE
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	BOUZO, COLO
2.2.1. IMO number:	
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)

2.2.3. Dueño - Operator / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

3. Información del Transporte / Transportation Information

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	ECO-KLEAN
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1. Placa / Plate:	MI2541 Truck: 073
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3. Conductor / Driver:	M. GARCIA
3.2.4. Ayudantes / Helper:	E. SOTO / J. VASQUEZ
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	<i>[Signature]</i>
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Ballast water ☐ Other (specify)

4.3. Operador de Planta Eco-Klean S.A.:	
4.4. Observaciones:	10-TKS de 55 GIN/VACIOS 86-TKS de 5 GIN/VACIOS 8-TKS de 5 GIN/REC/PINTURA 1-TKS de 55 GIN/LATA de PINTURAS 3-TUBO FLORENTINES

21943

Fecha / Date 30/11/18

Manifiesto de Transporte y Recepción / Reception and Transportation Manifest

1. Información del Solicitante / Petitioner's Information

1.1. Nombre de Compañía / Company Name	ALBA JIMENA
1.2. Contacto / Contact Information	ASIAS DURE
1.3. Teléfono / Telephone:	
1.4. E-Mail:	
1.5. Firma / Signature	<i>[Signature]</i>

2. Información del Generador / Generators Information

2.1. Nombre del Generador / Barco / Generator / Ship's Name	KORO TALK BOTTA
2.2. Localización del Generador / Barco / Generator / Ship Location:	LOS COCOS, COCOS
2.2.1. IMO number:	
2.2.2. Type of Ship:	☐ Oil Tanker ☐ Chemical Tanker ☐ Bulk Tanker ☐ Container ☐ Other cargo ship ☐ Passenger ship ☐ Ro-Ro ☐ Other (specify)

3. Información del Transporte / Transportation Information

2.2.3. Dueño - Operador / Owner - Operator:	
2.2.4. Distintivo / Distinctive Number or letters:	
2.2.5. Abanderamiento / Flag State:	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

3.1. Nombre de la Compañía / Company Name:	eco-klean
3.2. Nombre del Equipo / Equipment Information	
3.2.1. Placa / Plate: N2541 Truck: CH3	
3.2.2. Otro distintivo / Other Distinctive:	
3.2.3. Conductor / Driver: William Ospina	
3.2.4. Ayudantes / Helper: SPO / P. USAR	
3.3. Firma del Conductor / Driver's Signature	<i>[Signature]</i>
3.4. Hora de llegada al puerto / Port time of arrival	
3.5. Hora de salida al puerto / Port depart time	

4. Información de la Planta Receptora / Treatment Plant Information:

4.1. Total Recibido / Total Received:	
4.2. Tipo de Desecho recibido / Type of Waste Received:	☐ Oily bilge water ☐ Oily Residue (sludge) ☐ Oily Tank (washing) ☐ Scale and sludge from tank cleaning ☐ Oily Ballast water ☐ Other (specify)

4.3. Operador de Planta Eco-klean S.A.:

4.3. Operador de Planta Eco-klean S.A.:	
4.4. Observaciones:	2-TOTEM / MANGUE RA 4-TOTEM / TRAPOS Y ABSORBENTES 2-TXS de 55 galones / TRAPOS